


## Transformateurs : définitions et expériences

### 1. Introduction : milieux ferromagnétiques

En résumé, pour le moment, nous avons vu que  $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$  qui peut s'écrire, avec un modèle simple  $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ , sous la forme  $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ . On a vu également que la réponse non-linéaire des ferromagnétique induit un cycle d'hysteresis.

### 2. Présentation des transformateurs

#### 2.1 Schéma



Le courant  $i_1$  est dû à un circuit connecté à la bobine du "primaire" : on peut modéliser avec un générateur de Thévenin, c'est-à-dire une fem  $e_1$  et une résistance  $R_1$ .


Pour la bobine du secondaire, le courant  $i_2$  est créé par le phénomène d'induction et le plus souvent, on ne place qu'une résistance  $R_2$  connectée à la bobine.

►ATTENTION : le courant  $i_2$  est orienté sur le schéma pour indiquer que l'énergie est fournie à la résistance  $R_2$ . Néanmoins, il est courant d'orienter  $i_2$  dans le sens opposé pour rendre le schéma symétrique, afin de pouvoir permuter primaire et secondaire si besoin.

#### 2.2 Principe de fonctionnement

Loi de Faraday : une variation de flux à travers une spire créer une f.é.m.  $e$ . Inversement une f.é.m.  $e$  dans une spire crée une variation de flux à travers celle-ci.


$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$



C'est ce phénomène qui est exploité dans le transformateur.

Les équations de Maxwell permettent de justifier des propriétés :

- $div \vec{B} = 0$  implique la conservation du flux  $\Phi = cste$ .
- le fait que le matériau est choisi avec  $\mu_r \gg 1$  implique que les LDC sont canalisées et que  $B_{ext} \approx 0$ .



⚠ Le sens du courant  $i_{2n}$  (et donc  $e_2$ ) est souvent utilisé à l'envers de cette notation afin de rendre symétrique le primaire et le secondaire.

Fonctionnement :  $i_{2n}$  (et donc  $e_2$ ) à l'envers de la notation du schéma


► le flux capté par le primaire est  $\Phi_1 = \Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{1 \rightarrow 2}$  avec  $\Phi_{1 \rightarrow 1} = L_1 i_1$  et  $\Phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2$

► le flux capté par le secondaire est  $\Phi_2 = \Phi_{2 \rightarrow 2} + \Phi_{2 \rightarrow 1}$  avec  $\Phi_{2 \rightarrow 2} = L_2 i_2$  et  $\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1$

△ aux bornes du primaire  $u_1 = -e_1 = \frac{d\Phi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$

△ aux bornes du secondaire  $u_2 = -e_2 = \frac{d\Phi_2}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$

### 2.3 Transformation d'énergie




$P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi$  est le bilan de puissance comme vu au chapitre 15


Les pertes "fer" sont les pertes par courants de Foucault et les pertes par hysteresis.

Les pertes "cuivre" sont les pertes par effets Joule dans les fils au primaire et au secondaire.


### 2.4 Symboles



ou



On a un système électrique : le transformateur est un convertisseur **statique** (pas de pièce en mouvement). Il transforme une tension sinusoïdale en une autre tension sinusoïdale de valeur efficace différente.



### 2.5 Modèle simplifié de transformateur

#### ? Exercice 1: Inductance propre $L$ du primaire ou du secondaire

Comment calcule-t-on  $L$ ? La définition est  $L_1 = \frac{\Phi_{1 \rightarrow 1}}{i_1}$

EXEMPLE : cas du solénoïde infini. Montrer que l'inductance linéique  $\mathcal{L}$  d'un solénoïde infini est  $\mathcal{L} = \frac{L}{\ell} = \mu_0 n^2 S$  pour  $\ell \gg 1$  la longueur du solénoïde.

## ? Exercice 2: Inductances mutuelles $M$ dans le transformateur

Calcul de  $M$ ? La définition est  $M = \frac{\Phi_{1 \rightarrow 2}}{i_1} = \frac{\Phi_{2 \rightarrow 1}}{i_2}$

EXEMPLE : cas de deux bobines coaxiales

## ? Exercice 3: Equations différentielles liées au transformateur

Ecrire les équations différentielles linéarisées en complexe pour le transformateur au complet

### 3. TRANSFORMATEUR PARFAIT

#### 3.1 Définitions

Conditions sur  $\mu_r \rightarrow \infty$  :

il n'y a pas de pertes de LDC, le flux  $\Phi$  est "guidé" totalement par le matériau magnétique.

#### 3.2 Définition du rapport de transformation $m$

On a une transformation en tension  $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$

On a  $u_1 = -e_1 = \frac{d\Phi_1}{dt} = N_1 \times \frac{d\Phi}{dt}$  avec  $\Phi = B.S$  pour une spire. De même  $u_2 = -e_2 = \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 \times \frac{d\Phi}{dt}$  ce qui démontre donc la relation précédente.

si  $m > 1$ , le transformateur est élévateur de tension ; dans ce cas  $u_2 > u_1$

si  $m < 1$ , le transformateur est abaisseur de tension.

Par exemple, pour les lignes ERDF, on produit à "basse tension", on élève ensuite ( $m > 1$ ) pour le transport sur la ligne, puis avant l'utilisateur, on abaisse la tension. Nous verrons plus loin que la raison est la diminution des pertes sur la ligne de transport.

De plus on a une transformation en courant : on écrit  $m = \frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{m}$

On applique le théorème d'AMPÈRE pour un contour fermé dans le matériau selon  $\oint_{\mathcal{C}} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = H \times \ell = N_1 i_1 + N_2 i_2$ .

On a  $B = \mu_0 \mu_r H$  avec  $\mu_r \gg 1$ .

On peut donc écrire  $H \times \ell = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = N_1 i_1 + N_2 i_2 \approx 0$  ce qui donne  $N_1 i_1 + N_2 i_2 \approx 0$  donc  $\frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2} = -\frac{1}{m}$


#### 3.3 Puissances

Comme le transformateur est parfait :  $P_1 = P_2$  et  $\phi_1 = \phi_2$ .

cela signifie que 100% de la puissance  $P_1$  au primaire est récupérée au secondaire.

En effet,  $P_1 = u_1 i_1 = \frac{u_2}{m} \times (-m i_2) = -u_2 i_2 = P_2$

3.4  **Transfert d'impédance**



On a donc un passage du secondaire au primaire qui donne  $R' = \frac{R}{m^2}$

On a donc un passage du primaire au secondaire qui donne  $R'' = Rm^2$

**? Exercice 4: APPLICATION à l'adaptation d'impédance**

Montrer que le fait de placer un transformateur entre un générateur  $e_1, R_1$  et une charge  $R_2$  peut permettre d'augmenter la puissance fournie à la charge.



**4. TRANSFORMATEUR REEL**

**4.1 Rapport de transformation**

Le rapport de transformation se mesure à vide (pas de charge,  $I_2 = 0$ )

$$m = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$


**4.2 Transformateur en charge**

On constate une chute de tension :  $U_2 < m.U_1$ .

Plus  $I_2$  augmente (la charge augmente) plus  $U_2$  diminue.

Cette dernière observation vient du fait d'une chute de tension provoquée par la résistance du bobinage  $\Delta U = r_2 \cdot I_2$  (si  $I_2$  augmente  $\Delta U$  augmente aussi).

### 4.3 Bilan énergétique



Les pertes fer sont dues à l'hystérésis du matériau ferromagnétique et aux courants de Foucault. Les pertes fer sont proportionnelles à  $B_{max}^2$  (donc à  $U_1^2$ ) et à la fréquence  $f$ .

L'énergie accumulée pour  $H : 0 \rightarrow H_m$  est  $E_1 = V \int_{-B_r}^{B_m} HdB > 0$ . Ensuite, pour  $H : H_m \rightarrow 0$ , l'énergie cédée est  $E_2 = V \int_{B_m}^{B_r} HdB < 0$ . Les pertes par hysteresis sont donc  $P_H = \frac{V}{T} \oint_{cycle} HdB = V \cdot f \cdot A$  où  $A$  est l'aire du cycle.

Les pertes Foucault sont  $P_F = K \cdot V \cdot f^2 \cdot B_m^2$

Bilan des puissances :  $P_1 = P_{J,1} + P_{J,2} + P_{fer} + P_2$

### 4.4 Limitation des pertes fer

Pour réduire les pertes par hystérésis, il faut choisir un matériau ferromagnétique avec un cycle d'hystérésis le plus étroit possible. VOIR COURS Ferromagnétisme

Pour réduire les pertes par courants de Foucault, le noyau est feuilleté. C'est-à-dire qu'il est constitué de tôles vernies, donc isolées les unes des autres. La taille des boucles de courant de Foucault est alors limitée par l'épaisseur de la tôle. Plus les boucles sont petites, plus les pertes sont réduites.

### 4.5 Rendement

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{fer} + P_J} \text{ ou } \eta = \frac{P_1 - P_{fer} - P_J}{P_1}$$

Le rendement varie en fonction des conditions d'utilisation du transformateur. Le meilleur rendement s'obtiendra pour les grandeurs d'utilisation nominales indiquées sur la plaque signalétique du transformateur.

Les bons transformateurs de fortes puissances peuvent atteindre un rendement de 98%.

### 4.6 cas du transformateur réel dans le modèle linéaire

(a) Description et théorème d'Ampère

(b) **Prise en compte des pertes cuivre** : résistances  $r_1$  et  $r_2$

$$P_C = (r_1 + \frac{r_2}{m^2}) I_1^2$$

(c) **Prise en compte des courants de fuite** ( $\mu_r$  fini)

On cherche un schéma équivalent.

Exemple du transfert d'impédance au primaire pour ce modèle :

(d) **Prise en compte du courant magnétisant**

On a 
$$i_1 - \frac{\Phi L}{S\mu_0\mu_r N_1} = -\frac{N_2}{N_1} i_2$$
 d'où le courant magnétisant  $i_m$  :

Quelle est la nature du dipôle ?  $i_1 - i_m = -\frac{1}{m} i_2$


C'est une bobine  $L_m$

(e) **Prise en compte des pertes fer**

## 5. Calcul du rendement : EXPERIENCES REALISABLES

### 5.1 Mesure directe

Cette méthode consiste à mesurer avec deux wattmètres  $P_1$  et  $P_2$  si c'est possible.




### 5.2 Méthode des pertes séparées

Deux essais particuliers du transformateur permettent de mesurer séparément les pertes par effet joule ( $p_j$ ) et les pertes ferromagnétiques ( $p_{fer}$ ).

Cette méthode consiste à évaluer les différentes pertes dans les conditions nominales d'utilisation.

(a) **Essai à vide : mesure des pertes fer**



A vide le circuit secondaire est ouvert :  $I_2 = 0$  donc  $P_2 = 0$  et  $P_{J,2} = 0$

Bilan des puissances :  $P_{10} = P_{J,10} + P_{fer}$ .

Toute l'énergie absorbée au primaire est utilisée pour compenser les pertes fer et les pertes joules au primaire.

Remarque : l'indice 0 (zéro) indique qu'il s'agit de valeurs à vide.


A vide  $I_{10}$  est très faible. Par conséquent  $P_{J,10} \ll P_{10}$ .

Finalement : essai à vide  $P_{10} = P_{fer}$

Complément : les pertes fer dépendent essentiellement du champ magnétique donc de la tension  $U_1$  et de la fréquence  $f$ . Comme ces deux grandeurs restent les mêmes à vide ou en charge, les pertes fer mesurées à vide sont les mêmes que celles en charge. Il faut donc naturellement faire cet essai à la tension nominale (ex.  $U_{1N} = 220$  V).

(b) **Essai en court circuit : mesure des pertes joule ("cuivre")**

Le circuit secondaire est en court-circuit :  $U_2 = 0$  donc  $P_2 = 0$



Bilan des puissances :  $P_{1cc} = P_{J,1cc} + P_{J,2cc} + P_{fer}$ .

Toute l'énergie absorbée au primaire est utilisée pour compenser les pertes fer et les pertes joules.

Remarque : l'indice cc indique qu'il s'agit de valeurs mesurées en court-circuit.

En court-circuit, pour obtenir  $I_n$ , il faut travailler à très faible tension  $U_{1cc}$ . Par conséquent  $P_{fer}$  est très faible.

Finalement : essai en court-circuit  $P_{1,cc} = P_J$

(c) **essai en charge**

